

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal kleine naaldachtige vezels. Deze vezels zijn zo klein dat ze met het blote oog niet zichtbaar zijn. Het inademen van asbestvezels kan leiden tot grote gezondheidsrisico's.

Asbest mag sinds 1994 niet meer verkocht, toegepast of bewerkt worden. Het is wel goed mogelijk dat in Scoutinggebouwen die gebouwd zijn voor 1994 nog asbesttoepassingen aanwezig zijn. Dit infoblad is bedoeld om bestuur en beheerders van Scoutingaccommodaties een inzicht te geven in het onderwerp *Asbest in en om Scoutingaccommodaties*.

Slopen of verbouwen

Asbest is toegepast in eindeloos veel bouwmaterialen. Dit maakt het lastig om van bouwmaterialen in te schatten of ze asbestverdacht zijn of niet. Het vaststellen of een asbestverdacht materiaal ook daadwerkelijk asbest bevat, kan alleen maar door laboratoriumonderzoek. Daarom is het in Nederland verplicht om voorafgaand aan sloop- of (grootschalige)verbouwingswerkzaamheden een asbestinventarisatie uit te laten voeren door een gecertificeerd bedrijf. Hiermee wordt voorkomen dat mensen tijdens deze werkzaamheden bloot worden gesteld aan asbestvezels. Dit geldt uiteraard niet voor gebouwen die vanaf 1994 zijn gebouwd. Uit de asbestinventarisatie volgt een asbestinventarisatierapport. Hierin staan alle asbesthoudende materialen die in het onderzochte (gedeelte van een) gebouw zijn aangetroffen opgesomd en het dient als basis voor een gecertificeerd saneringsbedrijf dat het asbesthoudende materiaal weg kan halen.

Niet slopen of verbouwen

In Nederland geldt (nog) geen verwijderingsplicht voor asbesthoudende toepassingen. Toch kan het in sommige gevallen wel noodzakelijk zijn om actie te ondernemen, ook al heb je geen sloop- of verbouwplannen.

In de meeste gevallen zitten de asbestvezels stevig 'gebonden' in een materiaal waardoor ze niet in de lucht terecht kunnen komen en dus ook niet ingeademd kunnen worden. Er is dan geen direct gevaar. Wanneer deze materialen beschadigd raken (een scout slaat hard met een bezem tegen een asbesthoudende gevelplaat) of wanneer ze sterk verweerd zijn (het asbesthoudende golfplaten dak dat dag in dag uit bloot wordt gesteld aan weer en wind) kan er wel een risico optreden. Daarnaast zijn er ook asbesttoepassingen waarbij gebruik gemaakt is van minder (goed) bindmiddel, waardoor de asbestvezels nog sneller in de lucht kunnen komen.

Het is daarom belangrijk om te weten of, en zo ja waar, er in jouw Scoutingaccommodatie asbest is toegepast. Alleen dan kun je voorkomen dat er door ongelukken of onwetendheid problemen ontstaan. Je voorkomt dan niet alleen dat er mensen aan asbest worden blootgesteld, maar je bespaart ook een hoop kosten; het in kaart brengen en opruimen van beschadigde asbesttoepassingen (een zogenaamde asbestverontreiniging) is een zeer kostbaar werk. Wanneer gebruikers of bezoekers van je gebouw aan asbest worden blootgesteld kan dit ook nog eens leiden tot erg vervelende juridische problemen. Kortom; ook in dit geval geldt dat voorkomen beter is dan genezen!

Asbesthoudende dakbedekking

Indien er op je Scoutinggebouw asbest(verdachte) dakbedekking is toegepast (denk aan golfplaten en dakleien) vraagt dit extra aandacht. Er is in Nederland wettelijk bepaald dat je vanaf 2024 geen asbestdak meer mag hebben. Het verwijderen van asbest moet gebeuren door een gecertificeerd bedrijf dat zich moeten houden aan strikte wet- en regelgeving. Dat maakt het een kostbare aangelegenheid. Daarom is het verstandig om zo snel mogelijk na te gaan denken over de financiering hiervan. Des te meer omdat de verwachting is dat asbestverwijdering er zeker niet goedkoper op zal worden door de alsmaar strenger wordende wet- en regelgeving en de toenemende (werk)druk op asbest verwijderingsbedrijven richting 2024.

Asbest bij de buren

Het komt regelmatig voor dat asbest(daken) door incidenten zoals brand of storm beschadigd raken. Het asbest kan zich daarbij over tientallen meters verspreiden en dus ook op het terrein van anderen terecht komen. In Nederland is het zo geregeld dat de eigenaar van de grond waar het asbesthoudend materiaal terecht komt de kosten moet dragen voor het opruimen en dus niet de eigenaar van het gebouw waar het asbest vandaan is gekomen. Veel milieuschade- en opstalverzekeringen dekken deze kosten niet. Staat er bij jouw Scoutingaccommodatie in de buurt een pand met een asbest(verdacht)dak? Dan doe je er dus goed aan om te checken of je verzekering de gevolgschade van een asbestbrand dekt.

Belangrijk

Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat je niet zelf aan de slag gaat met het bewerken of verwijderen van asbest(verdacht)materiaal. Je neemt niet alleen een groot risico met je eigen gezondheid, maar ook met die van anderen die later hetzelfde gebouw of terrein bezoeken. Daarnaast wordt er streng gehandhaafd op het sjoemelen met asbest. Hier worden zelfs celstraffen voor uitgedeeld. Vraag daarom altijd advies aan een deskundige partij.

Meer info

Heb je asbest(verdacht)materiaal in jouw Scoutinggebouw en wil je weten hoe hier mee om te gaan, of wil je om een andere reden meer info over asbest in en om het Scoutinggebouw? Dan kun je contact opnemen met de accommodatieconsulenten van Scouting Nederland.

Contact accommodatieconsulenten:

accommodaties.materiaal@support.scouting.nl

Gecertificeerde asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven

www.ascert.nl

overheidsinformatie m.b.t. asbest:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend